

## 令和7年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表（5月12日、13日実施分）

### 【北小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道宮園青山線	宮園4丁目14付近の交差点	広い道路に出る際、左右の見通しが悪く、歩行者や自転車に接触する恐れがある。また、側道脇のロープが劣化している。	交通安全	①ロープの交換(対策済) ②学校による安全教育	①弘前市 ②教育委員会
2	市道青山三丁目2号線	青山3丁目11付近の交差点	広い道路に出る際、左右の見通しが悪く、歩行者や自転車に接触する恐れがある。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会
3	市道青山三丁目6号線	青山3丁目7付近の丁字路	細い道路にも関わらず、登校時間にスピードを出して走行する車がある。また、丁字路に止まれの標識がないため、止まらずに走行する車がある。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会
4	市道清野袋岩賀線	清野袋2丁目4付近の道路	道路が狭いにも関わらず、スピードを落とさず走る車が多い。	交通安全	①横断旗の設置 ②学校による安全教育	①弘前市 ②教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

### 【大成小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道品川町3号線	御幸町3(大成小グラウンド横)	一斉下校時、多数の児童が通過するが、白線が消えている。	交通安全	①外側線の引き直し(対策済)	①弘前市
2	市道富田樹木線	市道富田樹木線(元青森銀行富田支店前交差点)	待機場所が狭く危険。白線が消えている。グリーンベルトの色も薄くなっている。	交通安全	①横断歩道の引き直し(2本) ②外側線とグリーンベルトの引き直し	①弘前警察署 ②弘前市
3	市道森町品川町線	市道森町品川町線(胸肩神社前)	歩道は広いが、白線がない。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会
4	市道土手町富田線	市道土手町富田線(元エネオス弘前土手町店前)	グリーンベルトはあるが、白線が消えている。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

### 【堀越小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道石川百田線 県道松木平撫牛子停車場線	門外交差点から学校までの歩道	狭く、歩道が十分に確保されていない。また、側溝を塞ぐ蓋が損壊している。	交通安全	①グリーンベルトの設置(対策済)	①中南県土整備事務所
2	県道松木平撫牛子停車場線	学校の校門から小比内交差点までの歩道	木製電柱の跡が陥没している。	交通安全	①掘削して穴を埋める(対策済) ②学校による安全教育	①中南県土整備事務所 ②教育委員会
3	県道石川百田線	門外2丁目にある床屋の隣の生垣	枝が伸び過ぎていて、歩道が狭くなっている。	交通安全	①植栽の刈り込み(対策済)	①中南県土整備事務所
4	市道小比内松原線	麴屋たか虎付近の踏切からの下り坂	車のスピードが出やすい。	交通安全	①速度抑制のため、登下校時の見回り(対策済) ②電光掲示板剥離の修理(対策済) ③学校による安全教育	①弘前警察署 ②教育委員会 ③教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

### 【第三大成小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道大清水豊原線	柴田学園高校から踏切までの市道	路肩が狭く通行の際に危険。冬場は雪のため道路が狭く、車が対向車とすれ違いできない。	交通安全	①ロープの設置(対策済) ②グリーンベルトの設置 ③ミラーの曇り止めを行い、磨く(対策済) ④冬の道路の排雪と拡幅(対策済)	①弘前市 ②弘前市 ③弘前市 ④弘前市
2	市道富田町豊原線	南富田町の市道及び交差点	路肩が狭く通行の際に危険。冬場は雪のため道路が狭く、車が対向車とすれ違いできない。交差点は見通しが悪く、車で通行する際に、どちらが優先道路か分かりにくい。	交通安全	①ラバーボールの設置(対策済)	①弘前市
3	県道石川百田線	貴船神社付近の交差点	横断歩道が消えかかっている。貴船神社側から横断歩道を渡る際に、民家の前の植物が伸びているため、左から来る車が見えにくい。	交通安全	①予告マークの引き直し ②植栽の刈り込み	①弘前警察署 ②中南県土整備事務所

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

## 令和7年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表（5月12日、13日実施分）

### 【岩木小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道五所川原岩木線	鼻和字岩井(県道35号)	用水路に蓋がなく、路側帯が狭い。	交通安全	①側溝の整備	①中南県土整備事務所
2	市道一町田・真土線	真土東川(カーブのある通学路)	道路脇の用水路の水量が多く、路側帯が狭い。	交通安全	①視線誘導標の設置(2本)(対策済) ②学校による安全教育	①弘前市 ②教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

### 【裾野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	県道弘前鱒ヶ沢線	十面沢轡382-8 丁字路	ミラーがないため見通しが良くない。スピードを出しやすい。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会
2	県道弘前鱒ヶ沢線	大森勝山265から大森草薙4-1までの道路	緩やかなカーブでスピードを出しやすい。	交通安全	①外側線と中心線の引き直し(対策済) ②学校による安全教育	①中南県土整備事務所 ②教育委員会
3	県道弘前鱒ヶ沢線	貝沢秋森305-7 交差点	交通量が多く、スピードを出しやすい。	交通安全	①安全旗の設置 ②外側線の引き直し(対策済) ③路面標示の設置 ④側溝の設置	①弘前市 ②中南県土整備事務所 ③弘前市 ④弘前市

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

### 【城西小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道平岡町線	新町247 誓願寺前交差点	二中方向に一時停止がないため、見通しがあまり良くないにも関わらず、速度を落とさずに交差点に侵入してくる車が多い。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会
2	市道袋町線	袋町ゾーン30プラスの道路	冬に事故があり危険である。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課

### 【桔梗野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道富田樹木線	桔梗野小学校校門前	交通量が多く、児童下校時に渋滞する。信号のない横断歩道で停止しない車があり、危険である。	交通安全	①横断歩道の移設	①弘前警察署
2	市道新寺町桔梗野線	新寺町から桔梗野の市道	両歩道の舗装の劣化が著しく、蓋のない側溝もあり、危険である。	交通安全	①歩道と側溝の改修	①弘前市
3	市道桔梗野童子森線	樹木5丁目付近の交差点	交通量が多く、交差点が危険である。	交通安全	①路面標示の設置(対策済)	①弘前市
4	市道新寺町桔梗野1号線	みどり幼稚園前の市道	加藤坂方面からローソン桔梗野2丁目店の交差点にかけてスピードを出す車が多い。カーブで見通しも悪く、危険である。	交通安全	①道路舗装と外側線の引き直し(対策済)	①弘前市
5	市道桔梗野三丁目1号線	桔梗野2丁目16の横断歩道付近	自転車に乗った児童と車との事故があった。	交通安全	①学校による安全教育	①教育委員会

【合同点検メンバー】[教育委員会]学校整備課、生涯学習課、[弘前警察署]交通課、生活安全課、[青森県]中南県土整備事務所道路施設課、[弘前市]土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課