

桔梗野小学校：耐力度調査票の総括

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑤-1	R C造	3	S 46 . 1	54 年	A 100 点 健全度	A × B × C  3,999 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 43 点	
校 舎	630 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑤-2	R C造	3	S 47 . 1	53 年	A 100 点 健全度	A × B × C  3,255 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 35 点	
校 舎	1,028 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑤-3	S造	2	S 54 . 9	45 年	A 98 点 健全度	A × B × C  6,289 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 69 点	
校 舎	150 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑥	S造	2	S 47 . 1	53 年	A 100 点 健全度	A × B × C  4,185 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 45 点	
屋内運動場	734 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑧	R C造	2	S 47 . 12	52 年	A 94 点 健全度	A × B × C  3,759 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 43 点	
校 舎	219 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑨-1	R C造	3	S 47 . 12	52 年	A 100 点 健全度	A × B × C  3,906 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 42 点	
校 舎	1,209 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	

棟番号	構造	階数	建築年	経過年数	構造耐力	耐力度
⑨-2	R C造	3	S 50 . 1	50 年	A 100 点 健全度	A × B × C  3,999 点
建築区分	延べ面積		被災歴	補修歴	B 43 点	
校 舎	985 m <sup>2</sup>		無	H23年 地震補強	立地条件 C 0.93 点	