

# 青森県 弘前市 高杉小学校校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】弘前市教育委員会、弘前市建設政策課、弘前警察署、青森県中南地域県民局地域整備部道路施設課

No.1

- ・道路が狭く、交通量も多い。  
冬期間は一層狭くなり滑りやす  
く危険度が増す。



<対策メニュー>


- ・県:道路拡幅、歩道整備  
(要検討)

No.3

- ・横断歩道部の道路側溝に蓋  
が設置されていないので危険。



<対策メニュー>



No.2

- ・横断歩道部の縁石が切り下  
げられていないので、危険。



<対策メニュー>

- ・県:縁石の切り下げ