

青森県 弘前市 桔梗野小学校区 (通学路対策箇所図)

【合同点検メンバー】教育委員会学校整備課、小学校、弘前警察署交通課、生活安全課、弘前市土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課、教育委員会生涯学習課、青森県中南県土整備事務所



【No.4】<みどり幼稚園前の市道>
加藤坂方面からローソン桔梗野2丁目店の交差点にかけてスピードを出す車が多い。
カーブで見通しも悪く、危険である。



<対策メニュー>
①道路舗装と外側線の引き直し【弘前市】(対策済)

【No.2】<新寺町から桔梗野の市道>
両歩道の舗装の劣化が著しく、蓋のない側溝もあり、危険である。



<対策メニュー>
①歩道と側溝の改修【弘前市】

【No.1】<桔梗野小学校校門前>
交通量が多く、児童下校時に渋滞する。
信号のない横断歩道で停止しない車があり、危険である。



<対策メニュー>
①横断歩道の移設【弘前警察署】

【No.3】<樹木5丁目付近の交差点>
交通量が多く、交差点が危険である。



<対策メニュー>
①路面表示の設置【弘前市】(対策済)

【No.5】<桔梗野2丁目16の横断歩道付近>
自転車に乗った児童と車との事故があった。



<対策メニュー>
①学校による安全教育【教育委員会】