

令和7年度 弘前市内通学路の対策箇所一覧表（10月23日実施分）

【自得小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	区分	対策内容	事業主体
1	市道鬼沢菖蒲沢1号線	鬼沢字後田21-2 NTT東日本鬼沢交換所前用水路	深さのある用水路で、冬は排雪されて見えづらくなる。過去に落ちた児童が複数ありとのこと。	交通安全	①側溝の整備	①弘前市
2	なし	鬼沢字後田145-2 JAつがる弘前鬼沢りんごセンター前用水路	放課後に児童館へ向かう児童が通行する。冬は雪で用水路が見えづらくなり、過去に落ちたり長靴を落としたりした児童が複数あり。柵等なし。	交通安全	①通学路の変更	①教育委員会
3	県道弘前鯉ヶ沢線	鬼沢字後田202-7 鬼沢郵便局前丁字路	スピードの出ている車や交通量が多い県道との丁字路。角が狭く、低い場所に側溝があり、過去に落ちて怪我・入院した児童あり。柵等なし。	交通安全	①側溝を埋め、舗装する	①中南县土整備事務所

【合同点検メンバー】【教育委員会】学校整備課、生涯学習課、【弘前警察署】生活安全課、【青森県】中南县土整備事務所道路施設課、【弘前市】土木課、道路維持課、地域交通課、こども家庭課